

Завершилось расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего 11 марта 2010 года на территории производства нитроаммофоски со слесарем-ремонтником ООО «Акрон-Ремонт» Комаровым Романом Николаевичем. Напомним, что работник упал с высоты 16,8 метров.

Комиссия, в составе которой работала технический инспектор труда Росхимпрофсоюза по Новгородской области Шумакова Г.В., установила, что причинами несчастного случая стали: металлическое стальное перекрытие, полностью пришедшее в негодность от воздействия агрессивной среды - хлористого калия и недостатки проведения инструктажа по охране труда.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда:

1. Налитов И.С., начальник производства нитроаммофоски ОАО «Акрон» нарушил п.3.1.13, п.3.1.14 и 3.1.25 Положения №16-58 о производстве нитроаммофоски;
2. Смержок С.П., начальник агрегата №3 ОАО «Акрон» нарушил п.2.3. Должностной инструкции №16-138 начальника агрегата №3 производства нитроаммофоски;
3. Носов С.Н., ведущий инженер-строитель группы главного архитектора управления по капитальному строительству ОАО «Акрон» нарушил п.2.1. Должностной инструкции №237-22 ведущего инженера-строителя группы главного архитектора управления по капитальному строительству;
4. Измайлов С.В., начальник смены агрегата №3 ОАО «Акрон» не качественно и не в полном объеме провел целевой инструктаж п.3.4. инструкции № К-16 по организации безопасного проведения ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ на опасных производственных объектах ОАО «Акрон» с привлечением подрядных организаций.

5. Жирнов С.П., мастер по ремонту оборудования ООО «Акрон-ремонт» не качественно и не в полном объеме провел целевой инструктаж п.3.5. Инструкции № К-16 по организации безопасного проведения ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ на опасных производственных объектах ОАО «Акрон» с привлечением подрядных организаций.

В настоящее время Комаров Роман уверенно идет на поправку.